

# Vertreter-Information VI 10/2025

## Holmverlängerung für Telesteiger 0773 4000 05 - Fehler im Katalog

Es gibt bei dem Zubehör der Telesteps Teleskopleiter einen Fehler in unserem Katalog:  
Der Artikel Holmverlängerung 0773 4000 05 (Katalog 1, Seite 111) ist falsch.  
Die Leiter Gr. 13 hat als Traverse klappbare Ausleger. Wenn diese verlängert werden sollen (verstellbare Ausleger) wird dies mit dem Artikel Verstellbare Füße 0773 4000 06 erreicht. Die klappbaren Ausleger sind bauseits bereits beim Kauf der Leiter 7734000013 so ausgeliefert, dass diese mit einem kleinen Umbau verstellbar gemacht werden können. Der Kunde kauft also mit dem Artikel Verstellbare Füße 0773 4000 06 auch die Komponenten, um die Ausleger verstellbar zu machen.

Hier ein Video, in dem die Montage und Funktion gezeigt wird:

<https://www.youtube.com/watch?v=eXDEiUmUhX0>

Der falsche Artikel 0773 4000 05 ist ab sofort die Ersatzteilartikelnummer für die Ausleger der Gr. 13. Wenn also ein Kunde die Ausleger beschädigt hat, kommt die Nummer zum Einsatz. Im Katalog 2026 wird der Artikel dann aus dem Katalog entfernt, da dort ja nur Zubehör gezeigt wird.

Bad Camberg, 13.02.2025/Hh/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi\_10-2025 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 13/02/2025 10:36

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
[https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi\\_10-2025?rev=1739444078](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_10-2025?rev=1739444078)

Last update: **2025/08/28 12:40**

