

Vertreter-Information VI 34/2024

Auslaufartikel: Fallschutzläufer Typ 0529.80

Der Fallschutzläufer mit Öffnungsmechanismus Typ 0529.80 läuft aus. Die Restbestände sind mittlerweile verkauft und der Artikel wurde für die Erfassung gesperrt.

Hintergründe für diese Entscheidung:

Unsere HACA-Philosophie ist, dass die FSL ein sicheres und ergonomisches Steigen ermöglichen sollen.

Daher sind die FSL der MultiSafe-Serie (.74, .7430, .7450) auch sogenannte „Horizontalzugläufer“ (manche sagen auch „Rückenzugläufer“). Diese Bauart ist komplexer und dementsprechend teurer. Aber um Welten ergonomischer, sicherer und angenehmer zu steigen als mit „Schleppläufer“.

Der Fallschutzläufer 0529.60(01) ist ein klassischer Schleppläufer. Dieser ist konzipiert für Schächte / enge Räume. Und nur da gehört er auch eigentlich hin.... Für alle Leitern, welche „nach oben gehen“, sollte daher der FSL .74xx verwendet werden. Hier wird aber aus Kostengründen hin und wieder auch der .6001er verkauft / vom Kunden gewünscht.....

Der Schleppläufer 0529.80 wurde seinerzeit entwickelt, um für Kunden aus der Windkraft einen günstigen FSL mit Öffnungsmechanismus anbieten zu können. An sich gegen unsere o.g. Philosophie (des Horizontalzugläufers) – aber seinerzeit leider zwingend notwendig.

Die Notwendigkeit, diesen Schleppläufer weiterhin im Sortiment zu haben, gibt es aktuell nicht mehr. Daher wird das Produkt ersatzlos aus dem Sortiment gestrichen. Und zwar nun auch unterjährig zur Kataloglaufzeit, da wir keine weiteren Komponenten mehr beschafft haben.

Wenn der Kunde nun einen FSL mit Öffnungsmechanismus benötigt, muss er den Typ .7450 nehmen.

Bad Camberg, 02.12.2024/scm/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_34-2024 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 02/12/2024 09:25

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_34-2024?rev=1733141652

Last update: **2025/08/28 12:40**

