

TB	Mitteilung Intern	K TB 03/17 Q.....	 HACA LEITERN
----	----------------------	-------------------------	--

Abspeichern von Zeichnungen und Verknüpfen mit Oxaion


Ab sofort werden alle neuen und geänderten Zeichnungen unterschrieben und mit Originalkopiestempel als pdf eingescannt. Diese sind auf dem Server <\\hacasv01> in den Ordner „OXTeileInfo“ zu hinterlegen. Dort wird unterschieden zwischen Zeichnungen für die Produktion und den Verkauf. Fertigungszeichnungen kommen in den Ordner „Zeichnungen Produktion“ und Kundenzeichnungen in den Ordner „Zeichnungen Verkauf“.

Es sollte sich im TB eine Netzwerksverbindung zu <\\hacasv01\OXTeileInfo> unter dem Buchstaben R erstellt werden.

Oxaion durchsucht die beiden Ordner regelmäßig und gleicht die Zeichnungsnummer mit dem Teilstamm ab. **Diese müssen genau gleich sein!** Dann erstellt Oxaion eine Verknüpfung zum Teilstamm.

Beispiel:

Kugelgelenk 22/183



Beim Kugelgelenk heißt die Zeichnungsnummer 105.99.07B

Die pdf Datei muss dann 105.99.07B.pdf heißen.

Alle Buchstaben im Zeichnungsfeld von Oxaion sind immer großgeschrieben und die Dateiendung .pdf muss immer kleingeschrieben sein.

Verteiler	GL x	VK x	VWA	AV x	TB x	QS x	EK x	VS x	RW	EDV	WB
	BT	HF	MF		Alu/GFK	WZB	Ablage x	AD			
Erstellt:				Anlage:							
13.11.17	cd										
Datum	Abt.		Name							Seite 1 von 6	


Beispiel:
Wandteil 01/0643660928

The screenshot shows the HACA LEITERN software interface. The top navigation bar includes 'Aktion' (Action), 'Funktion' (Function), 'Senden An' (Send To), 'Sonstige' (Others), and 'Hilfe' (Help). Below the navigation bar are buttons for 'Ausführen' (Execute), 'Abbrechen' (Cancel), 'Neu' (New), 'Ändern' (Change), 'Speichern' (Save), 'Aktualisieren' (Update), 'Dashboard', 'Zurück' (Back), 'Vorwärts' (Forward), and 'Hilfe' (Help). The main window title is 'Teile (01 0643660928)'. On the left, there is a tree view under 'Teile' showing various part numbers. The right side contains a large form with tabs for 'Übergreifende Daten', 'Preise', 'Mengen/Umrechnung', 'Lager', 'Einkauf/QS', 'Verp./Zoll', 'Kz. Verkauf', 'KoRe', 'Lagerumschlag', and 'Bestände'. The 'Übergreifende Daten' tab is active, showing the part number 01 0643660928, the description 'Wandteil f.0643669028 169mm', and other details like 'Alpha-Matchcode: WANDTEIL' and 'Materialnummer: 01 0643660928'. The status bar at the bottom right shows 'L. Hasenbach GmbH u.Co.KG' and the time '13:30:00'.

Beim Wandteil heißt die Zeichnungsnummer SK31011401
Die pdf Datei muss dann SK31011401.pdf heißen.
Alle Buchstaben im Zeichnungsfeld von Oxaion sind immer großgeschrieben und die Dateiendung .pdf muss immer kleingeschrieben sein.

Vario:

Beispiel: Vario Step Podesttreppe 01/3299170009 (VSK18101702b)



Bei den Vario's werden alle Zeichnungen (Kundenzeichnung, Aufstieg, Podest und Unterkonstruktion) als pdf im Ordner Zeichnungen Produktion unter der VSK18101702B.pdf abgespeichert. Hier kann dann die Fertigung auf alle Zeichnungen zugreifen.

Für den VK wird nur das Deckblatt (Kundenzeichnung) als pdf im Ordner Zeichnungen Verkauf unter der VSK18101702B.pdf abgespeichert.

Alle Buchstaben im Zeichnungsfeld von Oxaion sind immer großgeschrieben und die Dateiendung .pdf muss immer kleingeschrieben sein.

PSA Artikel

Beispiel: 01/0529740000

The screenshot displays the HACA software interface for managing parts. It shows two main tabs: 'Übergreifende Daten' (Cross-referencing Data) and 'Einkauf/QS' (Procurement/QS). In the 'Übergreifende Daten' tab, the 'Wahlfreie Stichworte' (Free choice keywords) field contains the text 'PSA'. In the 'Einkauf/QS' tab, the 'Qualitätssicherung' (Quality Assurance) field contains the text 'PSA99'. Both fields have red arrows pointing to them, indicating they are the focus of the PSA entry process.

Bei PSA Artikel wird im Feld „Wahlfreie Stichworte“ **PSA** und in dem Feld „Qualitätssicherung“ **PSA99** rein geschrieben.

Angabe der Blätter in der Zeichnungsnummer

Beispiel: 01/0529740000

Übergreifende Daten		Preise	Mengen/Umrechnung	Lager	Einkauf/QS	Verp./Zoll	Kz. Verkauf	KoRe		
Teilebezeichnung *	Fallschutzläufer -MultiSafe-									
Externe Teilebez. *	Fallschutzläufer -MultiSafe- mit drei Fangfunktionen, Drehwirbel und Dämpfungselement									
Teilegruppe *	0492	Zubehör Notleitern (Stahl)								
Alpha-Matchcode	FALLSCHUTZLAUFER									
Materialnummer	01 0529740000									
Zeichnungsnummer	435.16.001L									
Zeichnungsformat	3	DIN A3								
Zeichnungsdatum	14.09.2012									
Pfad für Zeichnung	\\\hacasv01\OXTeileInfo\Bilder\01 0529740000.jpg									
Abmessung										
Ersatzartikel										
Maßn. Ersatzartikel										
Ersatzart. eins. ab										
GTIN	4251056702462									
Geschäftsbereich	00	Unterlassungsgeschäftsbereich								
Wahlfreie Stichworte	PSA									

Besteht eine Zeichnung aus mehr wie einem Blatt, wird dies nicht mehr in das Feld „Zeichnungsnummer“ geschrieben. Dies kann man auf dem Schriftkopf sehen.



Bei Zeichnungen wo auf der zweiten Seite ein Laserteil mit einer 53er Nummer ist, wird die Zeichnungsnummer mit einem Zusatz(- und die Seite auf der die 53er Nummer ist) ergänzt.


Beispiel: SK17111701B-2 oder VSK18101701B-03-2

Wird dann vom Einkauf die 53er Nummer bestellt, brauch man nur das zweite Blatt dem Lieferanten zur Verfügung gestellt werden.

Verlinkung der PDF Zeichnung

Die Verlinkung der PDF Zeichnungen erfolgt automatisch in einem Nachtjob oder in der Mittagspause. Wird die PDF Zeichnung mal schnell gebraucht, kann die Zeichnung manuell hochgeladen werden.

1. Im Teilestamm den gewünschten Artikel auswählen, Rechte Maustaste klicken und „Weitere PC- Anwendungen“ auswählen.



2. Durch klicken auf das blaue Dreieck geht der Explorer auf und man kann die entsprechende Datei aus dem Ordner „OXTeileInfo“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.

