

<b>Management- System Handbuch</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VV = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA LEITERn</b>
		<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Endmontage Steigteile Podestleitern und Montagetreppen</b>		Nr.	HACA 4.2-AA-54-1 (740005 Endmontage Steigteile Podest- leitern und Montagetreppen)
			Seite 1 von 1

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Steigteilen
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
<p><b>3.1 Einrichten</b></p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>• Vorrichtung einrichten auf geforderten Stufentyp</li> <li>• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul>
<p><b>3.2 Bedienen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzelteile einlegen und Einlegeposition prüfen</li> <li>• Einzelteile pneumatisch spannen</li> <li>• Steigteil komplett montieren</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell bündeln und zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> <p><b>3.3 Prüfen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Prüfanweisung 740005</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p><b>3.4 Instandhaltung und Wartung</b></p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren)</p>
<p><b>4. Mitgettende Dokumente und Unterlagen:</b></p> <p>Arbeitsschutzvorschriften  PA 4.2-PA-06 Montage Steigleitern  AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung  FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung  VA 4.2-VA-02 Wartung</p>

<b>Freigabe:</b>			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	