

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 1 von 26		

1. Zweck / Ziel: Sichere und fehlerfreie Montage des Clifter
2. Geltungsbereich: WZB Montage Clifter
3. Beschreibung der Inhalte: <ul style="list-style-type: none"> • Kurzbeschreibung der Montage des Clifter
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen: <ul style="list-style-type: none"> • Zeichnung 435.20.001.(x) • Zeichnung 435.20.066.(x) • Zeichnung 435.20.074.(x) • Zeichnung 435.20.071.(x) • Zeichnung 435.20.065.(x) • 4.2-PA-27 Endabnahmeprüfung für Clifter Typ 7030.01 • 4.1-AA-01 Bearbeitung von Retouren, Reparaturen, Rekl. • 4.2-FB-09 Erstabnahmen, Rekla., Rep., und Retouren. • 4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung • 4.2-PA-29 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer und Clifter


Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 2 von 26		

5. Auftragsunterlagen - Prüfen

6. Gehäuse Mittelteil - Vorbereiten

- Mittelsteg raußschneiden und abschleifen
- Alle Löcher entgraten
- Gewinde M6 ins Profil formen
- Gehäuse Mittelteil reinigen und entgraten



7. Griff - Vorbereiten

- Aufbohren auf 6,5 mm in der Vorrichtung



8. Unterteil - Vormontieren

- Zahnriemenrad mit Achsen vormontieren, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)
(Achtung alle Schraube mit Loctite 243)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/> VA = Verfahrensanweisung <input type="checkbox"/> AA = Arbeitsanweisung <input type="checkbox"/> FB = Formblatt <input type="checkbox"/> PA = Prüfanweisung <input type="checkbox"/> WP = Wartungsplan	 HACA LEITERN	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 3 von 26	

- Antriebsrad vormontieren, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)
(Achtung alle Schraube mit Loctite 243)




- Zahnriemenrollen vorbereiten, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)



- Seitenteil rechts vormontieren, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)




- Seitenteil links mit Bremsen vormontieren, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)
(Bei Montage auf das Anschlusskabel achten - nach oben legen)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 4 von 26		

- Bremsen einstellen



- Abstandhalter unten vormontieren



- Beide Abstandshalter an linkes Seitenteil anschrauben



- Baugruppen Seitenteile links/rechts, Zahnräder und Zahnriemen verschrauben



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 5 von 26	

- Zahnriemen spannen, Bremsseite auf **Endmaß 172,5 mm, andere Seite auf 170,0 mm Einstellen**



- Klemmschrauben mit Klemmfadensicherung fixieren



- Augenschrauben auf beiden Seiten einstecken



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 6 von 26		

9. Gehäuse Mittelteil, Griff, Unterteil - zusammen montieren


- Verschrauben (Achten auf richtige Position)




10. Schaltern - einbauen



- 1 x Notschalter (auf Kerbung achten)



- 1 x Ein / Aus Schalter einbauen (auf Position achten)




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 7 von 26		

- 2 x induktiven Näherungsschalter anschrauben und mit Kontermutter sichern
(Auf Position achten, bündig)



- 2 x Abstandhalter für Abschaltwippe anschrauben
(sind mit Loctite 2701 zu versehen und auf Sauberkeit achten, und mit Aceton entfetten)



- Notschalter und ein / aus Schalter verdrahten, nach Aktueller Zeichnung 435.20.066



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 8 von 26		


11. Planetengetriebemotor

- Die Funktion mit Test Platine vor dem Einbau prüfen. Verdrahten nach Aktueller Zeichnung 435.20.074 (.)



12. Planetengetriebemotor - einbauen

- Mit 4 Schrauben (**Anschlusskabel auf Position achten**)



13. Steuerung für Clifter - einbauen

- Verdrahten nach Zeichnung 435.20.074 (.)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	<input checked="" type="checkbox"/> VA = Verfahrensanweisung <input type="checkbox"/> AA = Arbeitsanweisung <input type="checkbox"/> FB = Formblatt <input type="checkbox"/> PA = Prüfanweisung <input type="checkbox"/> WP = Wartungsplan	 HACA LEITERN	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 9 von 26	

- Einbauen und mit 4 x Senkkopfschrauben befestigen, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.) **(Auf Steckverbindungen achten)**



- Alle Verbindungskabel frei verlegen



14. Lichtleiter - Montieren

- 5 x Lichtleiter einbauen und Kleberschild 353 aufkleben



15. Steckverbindung für Akku - anschrauben



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 10 von 26	

- Distanzstück anschrauben



- Einzelne Stecker zusammen stecken und aufbohren auf 4,1 mm
- Stecker auf Distanzstück anschrauben (**Position mit Akku Prüfen**) und mit Kabel verdrahten, nach Aktueller Zeichnung 435.20.071(.)



16. Zahnräder - montieren nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 11 von 26		

17. Seitenteil Rechts - vorbereiten



- Lüfter Funktion prüfen mit Testplatine. Verdrahten nach Aktueller Zeichnung 435.20.074 (.)



- Gewinde M4 im Lüfter schneiden 4 x



- Lüfter einbauen mit 4 Schrauben befestigen (**auf Kabel Position achten – oben rechts**)




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 12 von 26		

- Kleberschild (347) auf Clifter Seitenteil aufkleben (**auf Sauberkeit achten**)



- Drucktaster schwarz montieren



18. Seitenteil Links - vorbereiten



- Wippschalter 2 polig mit Kabelbaum verdrahten, nach Aktueller Zeichnung 435.20.065(.)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERD
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 13 von 26	

- Blindstopfe schwarz in Seitenteil einstecken.



- Kleberschild (349) auf Clifter Seitenteil aufkleben (**auf Sauberkeit achten**)



- Aufkleber Aufwärts und Abwärts aufkleben (**auf Position achten**)



- Wippschalter einbauen




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 14 von 26		

19. Seitenteil Rechts - an den Clifter anschrauben




- Drucktaster und Lüfter mit Steuerung nach Aktueller Zeichnung 435.20.074(.) verbinden



- Akku Stecker mit Steuerung nach Aktueller Zeichnung 435.20.074(.) verbinden
(Achten dass die Kabel nicht im Gehäuse eingeklemmt sind)



- Seitenteil mit 10 Schrauben anschrauben




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 15 von 26		

20. Seitenteil Links - am Clifter anschrauben



- Wippschalter mit Steuerung nach Aktueller Zeichnung 435.20.074(.) verbinden



- Seitenteil mit 10 Schrauben anschrauben

(Achtung 1 x mit Senkkopfschraube)



21. Aluguss Kufe Rechts - vorbereiten




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 16 von 26		

- Messinghülse mit Vorrichtung einpressen



- Griff vorbereiten und Aufkleber am Griff aufkleben



- Rollen zur Seitenführung montieren



- Linearführung anschrauben



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 17 von 26		

- Zugbolzen mit Feder, Kugellager und Griff auf Kufe montieren

(Funktion Test - Spanntest)



22. Aluguss Kufe Links - vorbereiten



- Rollen für Seitenführung montieren



- Lagerbolzen montieren und mit Sicherungsring sichern



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 18 von 26	

- Kugellager auf Lagerbolzen montieren und mit Sicherungsring sichern



- Linearführung anschrauben



23. Exzenter - vormontieren



- Griffstange mit Exzenter lang verschrauben (Schraube M6 x 30) und
mit Loctite 243 versehen



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 19 von 26		

- Achsen Vorspannung anschrauben



24. Die Kufen und Exzenter- am Clifter montieren, nach Aktueller Zeichnung 435.20.001(.)



- Exzenter montieren und fetten



- Linearführung einfetten und Kufe links an Clifter montieren




Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 20 von 26	

- Feder und Sondersicherungsmutter anschrauben,(**Einstellmaß 7,15 mm**)



- Linearführung einfetten und Kufe rechts an Clifter montieren



- Feder und Sondersicherungsmutter anschrauben,(**Einstellmaß 7,15 mm**)



- Funktionstest



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01	
		Seite 21 von 26	

25. Seriennummer - vergeben

- Laufende Nummer mit Stempel einschlagen



26. Abschaltblech unten - montieren



- Anschlag Näherungsschalter anschrauben



- Kleberschild Nr. 351 aufkleben



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 22 von 26		

- Feder in Position bringen



- Abschaltblech unten an Clifter anschrauben

(Auf die Feder Positionierung achten)



- Federung prüfen mit Funktionstest

27. Abschaltblech oben - montieren



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 23 von 26		

- Anschlag Näherungsschalter anschrauben



- Kleberschild Nr. 351 aufkleben



- Feder in Position bringen



- Abschaltblech oben am Clifter anschrauben

(Auf die Federpositionierung achten)



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 24 von 26		

- Federung prüfen mit Funktionstest

28. Aluminiumkoffer für Clifter - nach Stückliste vorbereiten



- Kleberschilder mit Seriennummer aufkleben
(1 x Koffer, 2 x Akku xxxxxx/1,xxxxxx/2)



- Mont/Bedienungsanleitung MA59854 DE mit Seriennummer und Baujahr stempeln



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>JS</i>	Name:	O.Helwig <i>O.H.</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 25 von 26		

29. Erstabnahme Clifter - prüfen

- Clifter in der Vorrichtung festschrauben



- Anschließen und Prüfung durchführen nach 4.2-FB-09



- Alle Werte dokumentieren in 4.2-FB-09



- Clifter in Aluminiumkoffer einpacken und vorbereiten für Endprüfung



Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019

Management-System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
		WP = Wartungsplan		
Titel: Montageanleitung für Clifter Typ 7030.01		Nr.: HACA 4.2-AA-76-0 Montage Clifter Typ 7030.01		
		Seite 26 von 26		

30. Endprüfung

- Endabnahmeprüfung durchführen nach 4.2-PA-27 durch Befähige Person WZB / QS
- Alle Werte dokumentieren in 4.2-FB-09
- In Service Heft mit Datum und Unterschrift abzeichnen.

31. Verpacken

- Nach der Endprüfung Clifter in Aluminiumkoffer verpacken.



- Aluminiumkoffer in Karton einpacken (**nicht zu kleben**), auf Palette stellen und mit vorgesehene Etiketten kennzeichnen.



32. Auftrag rückmelden

Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld <i>SH</i>	Name:	O.Helwig <i>O.Helwig</i>
Datum:	11.03.2019	Datum:	11.03.2019