


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Endmontage Stufenstehleitern 740003</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-52

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Stufenstehleitern
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b> 3.1 Einrichten  Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> </ul> 3.2 Bedienen  <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzelteile beschädigungsfrei montieren</li> <li>Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> 3.3 Prüfen  <ul style="list-style-type: none"> <li>nach Prüfanweisung 740003</li> <li>AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b> Arbeitsschutzvorschriften PA 4.2-PA-08 740003 Stufenstehleitern AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-52?rev=1657612103>

Last update: 2025/08/28 12:40

