

Management- System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 <b>HACA</b> <b>LEITERN</b>
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Montage Schrumpfschlauch, für Trisafe- Verschluss am Karabinerhaken mit Drehwirbel</b>		Nr.: HACA 4.2-AA-73
<b>1. Zweck / Ziel:</b>	Diese AA soll dabei helfen den Schrumpfschlauch sicher auf die Verschlusshülse zu montieren.	
<b>2. Geltungsbereich:</b>	WZB, Montage Fallschutzläufer.	
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablängen des Schrumpfschlauchs</li> <li>• Montage des Schrumpfschlauchs auf den vormontierten Verschluss</li> <li>• Ofenvorrichtung mit Verschlüssen bestücken</li> <li>• Ofen- Voreinstellungen, Zeiten und Temperaturen</li> <li>• Zeiten und Temperaturen während des Schrumpfvorgangs</li> <li>• Überprüfung des Schrumpfschlauchs auf Sitz und Festigkeit nach dem Schrumpfvorgang</li> </ul>	
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>	AA-4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA-4.2-VA-04 Lenkung fehlerhafte Teile PA-4.2-PA-17 Prüfung Trisafe- Verschluss mit Karabinerhaken FB-4.2-FB-10 Fallschutzläufer Entnahmeprotokoll 052973	

**Freigabe:**

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:4.2-aa-73?rev=1638180387>

Last update: 2025/08/28 12:40

