


Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Vormuster, Erstmuster		Nr.: 5.1-AA-01
1. Zweck / Ziel:		
Sicherstellung eines fehlerfreien Serienanlaufes, sowie der Einsatz / Verwendung von Teilen nach Anforderung.		
2. Geltungsbereich:		
Qualitätssicherung, Arbeitsvorbereitung, Produktion und Einkauf der Firma HACA.		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<p>Eine Erstmusterprüfung kann zeitlich gesehen spätestens bei der 1. Serie, vor Freigabe zur Serienfertigung, erfolgen. Der Hinweis dazu ist aus den Fertigungspapieren und / oder den EDV Stammdaten zu entnehmen.</p> <p>Weiterhin obliegt bei Änderungen und / oder Neuteilen auch dem Meister eine Erstmusterprüfung zu veranlassen, um die Machbarkeit / Realisierung / Praktikabilität vor der 1. Serie zu begutachten. Hierzu ist ein Fertigungsauftrag durch die AV auszulösen.</p> <p>Die QS ist einzubinden. Das Ergebnis der Erstmusterprüfung wird durch die QS dokumentiert und verteilt.</p> <p>Eine Erstbemusterung ist aufgrund freigegebener Zeichnungen durchzuführen.</p> <p>Die 1. Serie kann auch Vormuster genannt werden.</p>		
4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
FB 3.1-FB-02 Antrag auf Änderung FB 3.0-FB-01 Freigabe und Verteilen von Zeichnungsänderungen FB 5.1-FB-05 Erstmusterbericht VA 5.2-VA-01 Konstruktion VA 5.5-VA-01 Einkauf VA 5.1-VA-01 QS Prüfung		
5. Ablauf:		



Viewer does not support full SVG 1.1

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
-----------	-------------

Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12]-Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.1-aa-01?rev=1657612983>

Last update: **2025/08/28 12:40**

