

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
Titel: Betriebsbereite und störungsfreie Pulveranlage.		Nr.: HACA 5.2-AA-08
1. Zweck / Ziel:	Betriebsbereite und störungsfreie Pulveranlage.	
2. Geltungsbereich:	Wartung Bereich Metallfertigung.	
3. Beschreibung der Inhalte:	Die Reinigung und vorbeugende Wartung gem. Aufstellung und Betriebsanleitung der Anlage sichert den betriebsbereiten Zustand der Pulveranlage.	
3.1 Instandhaltung und Wartung:	<p>Wartung und Reinigen für einen Farbwechsel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulverschlüche ausblasen, anschließend mit Reinigungsstopfen durchblasen • Handpulverpistole, Injektor und Ansaugvorrichtung demontieren, ausblasen, reinigen und wieder montieren • Pulverwagen abblasen und reinigen • Vorderseite der Handpulveranlage, Filterpatrone und Gitterrost abblasen • Boden rund um die Durchlaufpulveranlage mit Staubsauger absaugen <p>Wöchentliche Wartung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Düsenkopf auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls austauschen • Düse an der Handpulverpistole auf Verschleiß überprüfen und gegebenenfalls austauschen • Filterpatrone visuell auf Schäden überprüfen • Kabinenwände und Kabinenboden mit Staubsauger absaugen 	
3.2 Dokumentation:	<ul style="list-style-type: none"> • Die Wartung ist in der Checkliste Wartung zu dokumentieren 	
4. Mitgelieferte Dokumente und Unterlagen:	<p>Betriebsanleitung der Anlage Sicherheitsdatenblätter der benutzten Komponenten Arbeitsschutzzvorschriften Wartungsplan 4.2-VA-02 Wartung 4.2-FB-04 Checkliste Wartung 5.4-AA-01 Arbeitspläne</p>	

Freigabe:

Erstellt:	Freigegeben
Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ noll, 2022-07-12] Freigabe offen	Name: <input checked="" type="checkbox"/> [✓ helwig, 2022-10-27] Freigabe offen
Datum:	Datum:

Last update: 2025/08/28 12:40
haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-08 https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-08?rev=1666857802

From:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.2-aa-08?rev=1666857802>

Last update: 2025/08/28 12:40

