



Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	✓ AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	PA = Prüfanweisung	
<b>Titel: Böhl- Einwickelmaschine Typ Senior / S1400 VA</b>		Nr.: HACA 5.6-AA-07

<b>1. Zweck / Ziel:</b>
Schutz der HACA - Produkte vor Beschädigungen und Verunreinigungen
<b>2. Geltungsbereich:</b>
Einrichten und Bedienen der Anlage im Bereich Versand
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
<p>3.1 Einrichten</p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfädeln der Folie</li> <li>• Nummer des eingestellten Programms</li> <li>• Überlappung der Folie (groß, mittel, klein)</li> </ul> <p>3.2 Bedienen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teile auflegen und Position prüfen</li> <li>• Freigabe auslösen zum „ Bearbeiten“</li> <li>• Fertige Bauteile auf entsprechende Gestelle transportsicher laden.</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul> <p>3.3 Prüfen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erststückprüfung</li> <li>• 1 Teil aus erstem Wickelvorgang auf Festigkeit und Stabilität der Wicklung visuell prüfen</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul> <p>3.4 Instandhaltung und Wartung</p> <p>Nach Verfahrensanweisung „Wartung“ Mindestwartungsintervall ..... (Durchführung ist in Checkliste Wartung zu dokumentieren).</p>
<b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b>
Bedienungsanleitung der Anlage Maschinenbegleitordner Arbeitsschutzvorschriften AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung VA 4.2-VA-02 Wartung PA 4.2-PA-05 770030+770040 Verpacken und Wickeln FB 4.2-FB-04 Checkliste Wartung

<b>Freigabe:</b>	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:



From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetsicherung:handbuch:arbeitsanweisungen:5.6-aa-07?rev=1638949206>

Last update: **2025/08/28 12:40**

