

Management-System Handbuch	VA = Verfahrensanweisung	
	AA = Arbeitsanweisung	
	FB = Formblatt	
	✓ PA = Prüfanweisung	
Titel: Überprüfung der Holzqualität für Holme, Stufen und Sprossen		Nr.: HACA 4.2-PA-26
1. Zweck / Ziel:		
Diese PA soll dabei helfen, zulässige sowie unzulässige Holzfehler zu erkennen und somit die Anforderungen an die Holzqualität sicherzustellen.		
2. Geltungsbereich:		
HF, QS		
3. Beschreibung der Inhalte:		
<ul style="list-style-type: none"> • Holzfehler bei Holmen • Holzfehler bei Stufen • Holzfehler bei Sprossen 		
4. Prüfmittel:		
<ul style="list-style-type: none"> • Holzfeuchtemessgerät (ID 01-015) • Schrägfaserigkeitsmessgerät (ID 02-011) 		
5. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:		
AA-4.2-AA-20 Werkerselbstprüfung		
6. Holzfehler bei Holmen:		
7. Holzfehler bei Stufen:		
8. Holzfehler bei Sprossen:		



Bild Nr.1




Bild Nr.2



Bild Nr.3



Bild Nr.4



Bild Nr.5



Bild Nr.6



Bild Nr.7



Bild Nr.8



Bild Nr.9

Freigabe:	
Erstellt:	Freigegeben
Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen	Name: <input type="checkbox"/> Freigabe offen
Datum:	Datum:

Page: haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-26 Creator: [Lisa Noll](#) Date: 09/02/2022 08:48

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:qualitaetssicherung:handbuch:pruefanweisungen:4.2-pa-26?rev=1644398745>

Last update: 2025/08/28 12:40

