

Liste aller Einträge

- Vario ortsfest
Position Maße
SH 2 falsch



Erledigt

- ortsfest
Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung



Erledigt

- ortsfest
Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau



Erledigt

- ortsfest
Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht

Erledigt

- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben

Zurückgestellt

- ortsfest
Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer

Zurückgestellt

- ortsfest
Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist

Erledigt

- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden

Zurückgestellt

- ortsfest
Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar

Abgelehnt

- Vario ortsfest

Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln

Abgelehnt

- ortsfest

Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen

Abgelehnt

- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden

Abgelehnt

- ortsfest

Größen für Übersteigteile hinterlegen

Erledigt

- Vario ortsfest

Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240

Erledigt

- Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)

Erledigt

- Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen

Zurückgestellt

- ortsfest

Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären

Zurückgestellt

- Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung

Zurückgestellt

- Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht

Zurückgestellt

- Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)

Zurückgestellt

- Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann



Zurückgestellt

- ortsfest


Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!

Zurückgestellt


- Vario ortsfest

Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen

- Zurückgestellt
- Vario ortsfest
Treppenendstütze seitlicher Ausstieg
- Zurückgestellt
- ortsfest
Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich
- Zurückgestellt
- ortsfest
3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen
- Zurückgestellt
- ortsfest
Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann
- Zurückgestellt
- ortsfest
Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden
- Erledigt
- ortsfest
"Wandhalter prüfen(Aufbau)
Positionierung
Podestwandhalter große Platte"
- In Bearbeitung
- Schachtleiter
- Erledigt
- Vario ortsfest
Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler
- In Bearbeitung
- Vario ortsfest
"Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze wegnehmen
Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall noch verändern können"
- Erledigt
- Vario ortsfest
Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)
- In Bearbeitung
- Vario ortsfest
Vario Türchen
- In Bearbeitung
- Vario ortsfest
Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt
- In Bearbeitung
- Vario ortsfest
Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle


 In Bearbeitung

- CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen

 In Bearbeitung

- ortsfest
Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig



 In Bearbeitung

- ortsfest
Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.

 Abgelehnt

- ortsfest
Test

Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konffeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link: <https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konffeedback:uebersicht2?rev=1727094893>

Last update: 2025/08/28 12:40

