

Vertreter-Information VI 07/2023

Reklamation 6507 (Vorgang 991)

Bei Artikel 6507 wurde vergessen die richtigen Etiketten aufzubringen.

Unser Lagerbestand in BC wird nachgearbeitet. Mittlerweile sind jedoch einige der Leitern im Verkehr bzw. in den Werkslagern angekommen.

Bitte prüfen Sie in Ihrem Lager, wie viele Leitern vor Ort betroffen sind. Wir werden die richtigen Etiketten nachschicken. Diese können Sie vor Ort dann in Eigenregie anbringen.

Wir entschuldigen uns für den Fehler und danken Ihnen schon jetzt für Ihre Unterstützung!

06.03.2023/spy/tb

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_07-2023 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 06/03/2023 15:49

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_07-2023?rev=1678118170

Last update: **2025/08/28 12:40**

