

vi 23-2023

Werte Kollegen!

Wie auf der Vertretertagung angesprochen, gibt es eine Änderung des T-Verbinders für die Handlaufstützen.

Aus reiner Vorsicht werden wir die Verbinder austauschen und bitten daher mit der nächsten Tour sämtliche Beipacks, die den T-Verbinder beinhalten, an uns zurückzuliefern. Sie bekommen dann Zug um Zug Ersatz mit den neuen Verbindern.

Es handelt sich um die Beipacks mit folgendem Inhalt:

Inwiefern sich die Artikelnummer ändert, kann ich heute noch nicht sagen und wird sich Anfang nächster Woche klären.

Page: haca:infos:vertreterinformation:vi_23-2023 Creator: [Beatrix Herzog](#) Date: 13/09/2023 09:33

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:infos:vertreterinformation:vi_23-2023?rev=1694597590

Last update: **2025/08/28 12:40**

