

<b>Management- System Handbuch</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VV = Verfahrensanweisung</b>	 <b>HACA LEITERn</b>
	<input type="checkbox"/>	<b>AA = Arbeitsanweisung</b>	
		<b>FB = Formblatt</b>	
		<b>PA = Prüfanweisung</b>	
<b>Titel:</b> <b>Endmontage Regalleiter</b>		Nr.:	HACA 4.2-AA-56-1(740007- Endmontage Regalleitern).doc
			Seite 1 von 1

<b>1. Zweck / Ziel:</b> Qualitätsbewusste und fachgerechte Montage von Regalleitern
<b>2. Geltungsbereich:</b> Endmontage
<b>3. Beschreibung der Inhalte:</b>
<p><b>3.1 Einrichten</b></p> <p>Vor Auftragsbeginn oder bei Schichtbeginn prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fertigungsunterlagen komplett (Laufkarte, Lohnbeleg, Zeichnung)</li> <li>• Komponenten in ausreichender Stückzahl zur Erfüllung des Auftrages vorhanden</li> <li>• </li> </ul>
<p><b>3.2 Bedienen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regalleiter komplett montieren</li> <li>• Richtige Anzahl fertiger Bauteile auf Transportgestell zum nächsten Arbeitsplatz</li> <li>• Auf Ordnung und Sauberkeit achten</li> </ul>
<p><b>3.3 Prüfen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Prüfanweisung 740007</li> <li>• AA Werker - Selbstprüfung</li> </ul>
<p><b>4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:</b></p> <p>Arbeitsschutzzvorschriften  PA 4.2-PA-04 740007 Montage Regalleitern  AA 4.2-AA-20 Werker Selbstprüfung</p>

<b>Freigabe:</b>			
Freigegeben:		Genehmigt:	
Name:		Name:	
Datum:		Datum:	