

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✓	PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Funktionstest für Pneumatische Steuerung bei 01 030085....			Nr.: HACA 4.2-PA-30-0 Funktionstest f.030085 Seite 1 von 4

1. Zweck / Ziel: Diese PA soll dabei helfen, die Funktionsüberprüfung der Zeitverzögerung, der Luftdrosselung und der 2 Taster Funktion der Pneumatischen Steuerung vor dem Verpacken zu überprüfen.

2. Geltungsbereich: AV, TB, QS

3. Beschreibung der Inhalte:

Funktionsüberprüfung- Taster allgemein:

- **Taster nach dem Zusammenbau auf seine Funktion überprüfen**
(Nur Funktionstest, Bild 1)
- **Zusammenbau und Luftschlauchverlegung nach SK13072002_**
(Siehe Bild 2-3-4)
- **Das Zeitverzögerungseinstellung muss sich durch Drehen des Stellrades verändern**
(Nur Funktion, Einstellung vor Ort muss durch den Kunden erfolgen, siehe MA)
- **Luftdrossel Überprüfung**
(Durch drehen der Luftdrossel muss sich die Kraft bzw. Bewegungsgeschwindigkeit des Zylinders verändern. Einstellung vor Ort durch den Kunden, siehe MA)
- **2 Tasterprüfung an der Steuerung**
(Es müssen zwei Taster gleichzeitig angeschlossen und auf die Funktion überprüft werden)

Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	23.07.2021	Datum:	23.07.2021

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	✓	PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Funktionstest für Pneumatische Steuerung bei 01 030085....			Nr.: HACA 4.2-PA-30-0 Funktionstest f.030085
			Seite 2 von 4



Haca




Krause

Bild 1



Haca links



Haca rechts

Bild 2

Bild 3



Krause

Bild 4

		Freigabe:	
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	23.07.2021	Datum:	23.07.2021

Management-System Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN
		AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
	√	PA = Prüfanweisung	
		WP = Wartungsplan	
Titel: Funktionstest für Pneumatische Steuerung bei 01 030085....			Nr.: HACA 4.2-PA-30-0 Funktionstest f.030085 Seite 3 von 4

Oben genannte Funktionsprüfungen müssen durchgeführt, und unten in der Tabelle festgehalten werden.

Jede Steuerung bekommt eine Seriennummer, diese ist schon auf dem Aufklebebogen angedruckt. Die Steuerungen werden verpackt und zu jeder Steuerung kommt eine MA mit Konfirmationserklärung.

Für jeden Auftrag wird eine Neue Prüfanweisung zur Dokumentation ausgefüllt und anschließend bei QS abgelegt.

4. Mitgeltende Dokumente und Unterlagen:

- SK13072002_
- MA5087 / Teilenummer 01/0117000394

Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	23.07.2021	Datum:	23.07.2021

[illegible]

Freigabe:			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	23.07.2021	Datum:	23.07.2021