

Management- System Handbuch	✓	VA = Verfahrensanweisung	 HACA LEITERN	
		AA = Arbeitsanweisung		
		FB = Formblatt		
		PA = Prüfanweisung		
Titel: Austausch des Bandfalldämpfers		Nr.: HACA 4.2-VA-06-0 Austausch des Bandfalldämpfers		
		Seite 1 von 1		

1. Zweck / Ziel:

Austausch des Bandfalldämpfers bei Fallschutzläufern

2. Geltungsbereich

WZB, AV, VK, QS

3. Beschreibung der Inhalte:

Der Bandfalldämpfer des Karabiners hat eine Ablegereife (max. zulässiges Alter) von 6 Jahren. Nach Ablauf dieser Frist kann zur weiteren Verwendung des Läufers der Bandfalldämpfer ausgetauscht werden. Die Ablegereife muss bei der Reparaturaufnahme vom Werkzeugbau überprüft werden. Der Bandfalldämpfer darf bei Reparaturaufnahme maximal **5 Jahre und 11 Monate** alt sein. Ist er älter muss er getauscht werden. Falls die Ablegereife überschritten ist, muss der Austausch des Bandfalldämpfers auf der Stückliste vermerkt und im weiteren Reparaturprozess getauscht werden. Bei der Endabnahme der Fallschutzläufer ist der Austausch ebenfalls an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Endabnahmeprotokoll zu vermerken.




Foto 1: Verwendbar bis Datum eines Bandfalldämpfers

4 Mitgelrende Dokumente und Unterlagen

HACA 4.2-PA-29-1 Reparaturaufnahme für Fallschutzläufer

Freigabe HACA 4.2-VA-06-0:			
Freigegeben		Genehmigt:	
Name:	J.Szynfeld	Name:	O.Helwig
Datum:	16.8.18	Datum:	16.8.18