


Management-System  Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
<b>Titel:</b> <b>Vergabe von PPS- Auftragsnummern.</b>			Nr.: HACA 5.4-AA-13-6 (Vergabe von PPS Auftragsnummern)
			Seite 1 von 2

**1. Zweck / Ziel:**  
 Diese Arbeitsanweisung regelt die Vergabe der Fertigungsauftrags-Nr. für Gemeinkostenarbeiten. Hierbei handelt es sich um interne Arbeiten, die keinem Produkt zuzuordnen sind, sondern für eigene Kostenstellen geleistet werden.

**2. Geltungsbereich:**  
 Gesamt HACA Leitern Bad Camberg

**3. Beschreibung der Inhalte:**  
**3.1 Fertigungsauftrags-Nummern**  
 Die erste Stelle der Fertigungsauftrags-Nr. kennzeichnet den Auftragstyp:


a) für produktive Fertigungsaufträge incl. Montagen außer Haus und Retouren aufarbeiten:  
1JJJ / XXXXXX  
 vom System vergebene fortl. Nr.  
 3 Stellen z.B. 116 für das Jahr 2016

b) für Gemeinkosten  
 Um zu erfassen, aus welchem Grund Gemeinkosten geleistet werden, stellt die AV Lohnbelege mit folgenden Fertigungsauftrags- Nr. aus:  
2JJJ / NNXXXX  
 Gemeinkostenarten oder fortlaufende Nr.

01 = Nacharbeit wg. Zeichnungsfehler	15 = Arbeiten für Vertriebsunterstützung (Messen u.ä.)
02 = Nacharbeit wg. Fertigungsfehler	16 = Wartezeit/Unterbrechung wg. Störung/Defekt Maschine/Betriebsmittel
03 = Nacharbeit wg. Maschinenfehler	17 = Wartezeit/Unterbrechung wg. fehlendem Material, Warten auf Stapler
04 = Nacharbeit wg. Werkzeug- oder Betriebsmittelfehler	18 = Beschaffung oder Abtransport von Material
05 = Nacharbeit wg. Materialfehler	19 = Klärung wegen Zeitwirtschaft, falsche Arbeitspapiere, Qualitätsprobleme
06 = Nacharbeit wg. WE-Fehler	20 = nicht auftragsbezogenes Rüsten oder Einrichten
07 = Nacharbeit wg. Fehlerhafter Vorgaben	21 = Staplerfahrer
08 = Reklamationen, Gewährleistung, unbezahlte Reparaturen Kunden	22 = Sägeblatt wechseln
09 = Einarbeitung, Unterweisung neue/alte Mitarbeiter	23 = mit Ölpapier verpacken
10 = Einarbeitung, Unterweisung Leiharbeiter	24 = Kurierfahrten
11 = Reinigen, Aufräumen, LKW – Reinigung	25 = Folienwechsel IVECO
12 = Instandhaltung, Wartung	26 = Prüfmittel für QS
13 = Musterbau; Betriebsarbeiten für Neuentwicklungen des TB	27 = Externe Schulungen
14 = Eigenleistungen an Gebäuden, auch Werksläger	28 = Interne Schulungen
	29 = Sonstiges

3 Stellen z.B. 116 für das Jahr 2016

Freigabe: HACA 5.4-AA-13-6			
Geprüft:		Freigegeben:	
Name:	Reimer	Name:	Hotz
Datum:	07.07.16	Datum:	07.07.16

Management-System  Handbuch		VA = Verfahrensanweisung	
	✓	AA = Arbeitsanweisung	
		FB = Formblatt	
		PA = Prüfanweisung	
<b>Titel:</b> <b>Vergabe von PPS- Auftragsnummern.</b>			Nr.: HACA 5.4-AA-13-6 (Vergabe von PPS Auftragsnummern)
			Seite 2 von 2

3JJJ/NNXXXX

- Gemeinkostenarten oder fortlaufende Nr.
- 01 = Betriebsratssitzungen
  - 02 = Betriebsratswahl
  - 03 = Betriebsarzt
  - 04 = Arbeiten für Inventur und Lagermaßnahmen
  - 05 = Meistervertretung
  - 06 = Stromausfall
  - 07 = Hausmeistertätigkeit
  - 08 = Feuerwehreinsatz
  - 09 = Betriebsversammlung
  - 10 = Sonstiges
- 3 Stellen z.B. 116 für das Jahr 2016

4JJJ/NNXXXX

- Gemeinkostenarten oder fortlaufende Nr.
- 01 = Qualitätssicherung (Projekt)
  - 02 = Neubau/Reparatur von Betriebsmitteln/Maschinen
  - 03 = Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten im TB für Projekte
  - 04 = Konstruktionsarbeiten im TB für Angebotszwecke
  - 05 = Konstruktionsarbeiten im TB für Auftragskonstruktion
  - 06 = Kundendienstfahrten, unbezahlte Reparaturen beim Kunden
  - 07 = Nacharbeiten zu Lasten von Lieferanten
  - 08 = Nacharbeiten zu Lasten von HACA
  - 09 = sonstiges
- 3 Stellen z.B. 116 für das Jahr 2016

5JJJ/NNXXXX

- Gemeinkostenarten oder fortlaufende Nr.
- 01 = Prämienlohn
  - 02 = LKW- Fahrer
  - 03 = VS- Arbeiten f. Akkordarbeiter
  - 04 = Wickeln Handelsware
  - 05 = Wickeln, Eigenfertigung
  - 06 = Sonstiges
- 3 Stellen z.B. 116 für das Jahr 2016

### 3.2 An- und Abstempeln der Scheine

Die ausgestellten Scheine werden wie alle anderen Lohnscheine im Betrieb an- und abgestempelt.

### 4 Mitgeltende Unterlagen

Kostenstellenplan ( geführt im RW )