

**MA-Nr.:** K 5023

**Teile-Nr.:** 01/0117000411

**Bezeichnung:** Kontrollblatt für Fallschutzläufer 0529.74 + 0529.74.30

**Neu oder Änderung?:** Änderung

**Änderungsmitteilungsnummer:** 4391

**Änderungsinformationen:** In den Kontrollblättern wurden folgende Punkte geändert: In Punkt 7. Drehwirbel: -„ Funktion einwandfrei“ entfernt und -„ Niet in der Mutter vorhanden“ hinzugefügt. In Punkt 8: „Funktion einwandfrei“ entfernt. Punkt 10 ergänzt auf Bremsglocke der Fliehkraftbremse in Punkt 11. Bremsachse der Fliehkraftbremse und in Punkt 13. geändert auf Läufer bremsst bei 4mm dicken Prüflöhre.

**Alten Index aufbrauchen:** Ja

**Eingepflegt in Homepage:** Ja

**Änderungsdatum:** 23.01.23

**Bearbeiter:** Wagner

From:

<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:

[https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:k\\_5023\\_c\\_d](https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:hilfsmittel:montageanweisung:mas:k_5023_c_d)

Last update: **2025/08/28 12:40**

